



PERSPEKTIVNE
JOOGIVEEKRAANI
ASUKOHT

EKSPLIKATSIOON

- 1 OLEMASOLEV HOOGAJALINE PEENAR
- 2 OLEMASOLEV SÄLV GRANIT-TÄRNUKIVIKATTEGA JÄRSEM TEELÕIK
- 3 OLEMASOLEV MÄNGUJÄLAK
- 4 PROJ. MURUVOUGIGA SILLUTSKIVKATTEGA PARKIMISTASKU
- 5 PROJ. TIK SAAREKESE JA SILDADEGA
- 6 OLEMASOLEV MÄLUSTUSMÄRK
- 7 OLEMASOLEV PLATVOR
- 8 PROJ. PARGI PAVILJON
- 9 PROJ. PARGI SISSEPÄASU MAAMARKIVÄRVAELEMENT
- 10 OLEMASOLEV PARKIMISALAJ PARGI TEE ÄÄRES

TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Ehitusetappide võrkmak piir
- PA1
- Geoloogilise uuringupunkti asukoht
- Varem projekteeritud objektid "CleanStormWater projekti plokitaala puhastussüsteemi projekteerimine" (Infragate Eesti AS 100 nr. VI30/225-21)
- Olemasolev sälv kõrg- ja madalhajustus
- Märgitud III kat kaitsealuse liigi kaulaaugu kasvukoht (Allum ursunum)
- Märgitud invasiivse taimeliigi levila
- Avatud alad - pargiaasad, proj. liinid
- Perspektiivsed teed ja objektid (kõlgnevad planeeringud)
- Projekteeritud metallajär
- Projekteeritud äärekivi 150x290 (h=0 cm)
- Projekteeritud tee servajooned
- Projekteeritud murunduv
- Projekteeritud kinnitav graniitkvalend Tüüp 1 (Granit-karsakivi)
- Projekteeritud muusikakatted
- Projekteeritud trap
- Projekteeritud kookosmatiga kindustatav murukate
- Projekteeritud muusika (bede servade taastamine)
- Projekteeritud veokogu
- Projekteeritud veokogu kaldadaime täitepinnaase maht
- Projekteeritud silid
- Projekteeritud lühtpuud
- Projekteeritud okaspuud
- Projekteeritud põõsaste ja põskuste istutusala
- Projekteeritud pingiga istumistasku
- Projekteeritud kaarjas pink
- Projekteeritud piknikulaud toolidega
- Projekteeritud malelaud toolidega
- Projekteeritud kiikpink
- Projekteeritud prügikastid PK1
- Projekteeritud kolmeseksioonilised prügikastid PK3
- Projekteeritud koertepügikastid KPK
- Projekteeritud suure infotahvli asukoht INF1
- Projekteeritud väikese infotahvli asukoht INF2
- Projekteeritud rattahoidik - Rh
- Projekteeritud piire
- Perspektiivne liitumiskip
- Projekteeritud ürituste jaotuskip
- Projekteeritud suundvalgusti metallmastid
- Projekteeritud suundvalgusti kristallid (kinnituss sokliga prinnaste)
- Projekteeritud kergilgustee valgusti metallmastid
- Likvideeritud tänavavalgustuse mast
- Likvideeritud rmp kaabellin
- Varem likvideeritud puitlamend (ei eksisteeri loodus)
- Raiesse määratud hajustus, vt täpsemalt raieite plaan MA-4-02
- Likvideeritavad objektid

MARKUS:

1. Vertikaalplaneerimine ja valgustuse kaardid vt situatsiooni MA-4-02 ning eriosaade arendiplaanid
2. Demoloogilise inventuuri auene ja hajutatute objektide nimed vt eraldi kuring "Viimsi mõisa pargi puistamistööde inventuuri auene ja hajutatute objektide nimed" (K-Projekt AS, 2023)
3. Rõhutamistööde inventuuri auene vt Ühe Jõuga 100 nr. 1023.

Muudatused:	Kuupäev	Muudatuse kirjeldus
Geonix:	Koostaja: Geonix24 DU	Töö nr: 7249-22
	Kõrgkvaliteet: EIK200	Muudatustid: 01/2023
		Koordinatsioonisem: L-EST 97

		Viimsi mõisa pargi rekonstrueerimine
Projekti juht: S. Kõrre	Disaini autorid:	Harjumaa, Viimsi vald, Viimsi alevik, Viimsi mõisa park
Maastikuinsener: B. Mäkelä	Arhitekt:	Asendiplaan
Töödeldud: G. Liikmaa	Põhijoon:	MA-4-01
Esitlusmaterjal: A. Kõpp	Põhijoon:	MA-4-01
Koostamise kuupäev: 17.12.2023	Põhijoon:	MA-4-01
2004_PP_MA-4-01_aseendi_hajustus.dwg	Põhijoon:	MA-4-01
23004	Põhijoon:	MA-4-01
1:500	Põhijoon:	MA-4-01

Töödeldud: 17.12.2023
 23004_PP_MA-4-01_aseendi_hajustus.dwg